


## 《 事務所内の弊社PCの電源の切り方 》 HR3000・3500PCシリーズ

- ① タイトル画面に戻ってからキーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押し、「Windowsのセキュリティ画面」を開きます。
- ② 画面に表示されている6つのボタンのうち、「シャットダウン」をクリックします。

Windowsモデルによって画面が異なります。

Windows NTモデル




Windows XPモデル



- ③ 「Windowsのシャットダウン」画面で、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。

Windows NTモデル



Windows XPモデル




- ④ しばらく待ち、Windows NTモデルのみ、「電源を切っても安全です」が表示されたら、PC本体の電源ボタンを押して 電源を切断します。



**Windows XPモデルは電源まで切れますので、電源ボタンを押す必要はありません。**

- ⑤ UPS（無停電電源装置）前面の電源OFFボタンを押し、電源を切断します。  
各PCに1台ずつ接続されていますので全て切ります。




DAITRON PowerRite PRO II

DENSEI LAMBDA3115

OMRON POWLI BX50F

OMRON POWLI BY50S



OMRON POWLI BZ50T

### 《 事務所内の弊社PCの電源の入れ方 》

- ① UPS(無停電電源装置)前面の電源ボタンを押して電源を投入します。
- ② PC本体の電源ボタンを押して電源を投入します。その後は自動的に通常画面(電源の切り方の画像を参考)まで立ち上がります。

※ 全てのシステムが起動完了するのに約10分～15分かかります。  
この間、マウス・キーボードは一切操作しないで下さい。

もしエラー表示や正常に起動しない場合は、以下までご連絡下さい。

< 操作方法に関するお問合せ先 >

サンタック コールセンター TEL:0587-55-1110